

工作联系单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-016

事由 关于施工过程中质量问题

签收人姓名及时间



董书贤 2017.06.18

致: 东方日升(宁波)电力开发有限公司

2017年6月18日, 我监理部巡视光伏区时发现:

36#区域箱逆变基础内布线杂乱, 垃圾未清理, 施工不规范。

针对上述问题, 以及其他箱逆变存在的类似问题, 为保证工程质量, 加强现场监管工作, 我监理部要求你单位及时落实上述事宜, 待监理部验收合格后才能进行下道工序。(见附图)



发文单位(章):

项目负责人(签字):

徐少飞

2017年6月18日

注: 本通知单抄送收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制