

工作联系单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-021

事由	关于施工过程中质量问题	签收人姓名及时间	何翔翔 2017.6.24
----	-------------	----------	---------------

致: 东方日升(宁波)电力有限公司

2017年6月24日, 我监理部巡视升压站时发现:

- 1、现场个别人员不佩戴安全帽和安全绳, 此问题已多次提醒。
- 2、综合楼污水处理器电源控制箱未加防雨罩, 抽水泵未固定。
- 3、防火墙爬梯有的地方未刷防腐漆。
- 4、部分设备和隔离栏表面不清洁, 如箱式 SVG 表面及其隔栏立柱水泥麻面较多。
- 5、GIS 室和电控楼所有按装的排风扇未加防雨罩和防虫网。

针对上述及此类问题, 要求施工单位严格自查, 我监理部要求你单位在 24 小时内严格按照施工图纸和施工规范进行整改。

发文单位(章):

项目负责人(签字):



2017 年 6 月 24 日

注: 本通知单抄送收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制