

工作联系单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-022

事由	关于施工过程中质量问题	签收人姓名及时间	张明阳 2017.06.28
----	-------------	----------	----------------

致: 东方日升(宁波)电力有限公司

2017年6月27日, 我监理部巡视升压站时发现:

1、室外电缆沟盖板间缝和电控楼西侧室外电缆沟光伏区集电线路入口处, 应抓紧处理, 以防雨水进入;

2、1#主变器西北角部位一测温表的外壳已损, 应抓紧维修;

3、现已并网发电, GIS室门、电控楼的门特别是35kv高压室的门应加强管理并按规定粘贴安全醒目标志。

针对上述问题, 我监理部要求你单位在24小时内严格按照施工图纸和施工规范进行整改。

发文单位(章):

项目负责人(签字):



2017年6月27日

注: 本通知单抄送收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份