

工作联系单

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：YXJY-ZHJL-023

事由	关于施工过程中质量问题	签收人姓名及时间	11111111.2017.06.28
----	-------------	----------	---------------------

致：东方日升（宁波）电力有限公司

由于汇流箱接线施工不规范，开关正负极接反，造成光伏区 36-207#、35-101#区域的汇流箱熔丝烧断的问题，希望施工单位加强自检。

针对上述问题，我监理部要求你单位在 24 小时内严格按照施工图纸和施工规范进行整改和检查，如此问题再次发生，必将重罚。

发文单位(章):

项目负责人（签字）：王伟东

2017年6月28日

注：本通知单抄送收文单位、监理项目部、业主项目部各一份

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制