


工作联系单

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：YXJY-ZHJL-001

事由	关于施工过程中质量问题	签收人姓名及时间	
----	-------------	----------	---

致：东方日升（宁波）电力开发有限公司

2017 年 5 月 17 日上午 10 点，我监理部巡视现场时发现升压站施工现场存在以下问题：

1：防火墙混凝土浇筑不报验；

2：电缆沟电缆支架与接地扁钢焊接面积不够，只焊接了一面。

针对上述问题，我监理部要求你单位在 24 小时内严格按照施工图纸和施工规范进行整改并以书面回复单通知监理部进行验收。

发文单位（章）：

项目负责人（签字）：



2017 年 5 月 17 日

注：本通知单抄送收文单位，监理项目部、业主项目部各一份

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制