

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5 — 011

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

施工质量

内容：

经业主、监理共同巡视光伏区施工现场，发现光伏区预制基础钢筋笼缺少拉结筋，要求你单位立即整改，并加强施工人员的技术交底。我方监理人员加大巡视力度并监督整改，整改一处浇筑一处，要求你单位高度重视，全力配合，合理安排施工人员进行整改，工期不滞后的同时确保工程质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年4月1日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。