

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 — 020

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

工程质量、资料

内容：

1、经现场巡视发现你单位支架组装、组件安装施工人员技术力量薄弱，要求你单位加强管理及自检力度。支架标高不统一，造成支架倾斜，损伤螺栓，后续组件安装后，配重加强，建议组织人员进行支架二次浇注。组件安装后出现错缝严重现象，要求你单位挂线施工，避免达不到验收要求。以上问题及时处理。

2、你单位施工资料欠缺，要求你施工单位及时上报并达到与工程同步，业主采购物料也要有报验资料。

图片见附件：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年4月26日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

附件:

