

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目
编号：GFFD-JXMB5 — 024

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

质量、安全隐患

内容：

巡视光伏区 11 单元、24 单元发现，组件螺丝少弹垫，人员在组件上面踩踏等现象，要求你单位加强施工人员的技术交底，组件安装完毕后，螺丝不紧固出现错台错缝的安排专门人员进行调整，但螺丝紧固完毕后还出现错台错缝严重的将返工处理。为了保证组件完好性，避免出现组件损坏等情况，如在发现人员在组件上踩踏将进行经济考核。

附件：照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期

2017 年 11 月 24 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



