

监理工作联系单

编号：002

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程


致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：基础支模

内容：我方人员巡视发现 G9 基础支模有以下问题

- 1、基础模板内存在杂物
- 2、基础钢筋绑扎成品保护不到位

严禁以后出现类似情况。



总/专业监理工程师：杨波

日期：2017 年 04 月 22 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。