

一 监理工作联系单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴分布式光伏发电项目 编号：LZGF--007

致：新能量科技股份有限公司万事兴施工项目部

事由：关于增加施工人员及安全管理、施工质量的问题。

内容：监理现场巡视发现施工工人严重缺失，要求你单位立即加入，保证按期并网。临边存在安全隐患。你单位应搭建临时护栏，确保施工安全。尽快图纸进场施工，支架、组件紧固点发现未紧固好。现要求你单位立即实施、整改后施工。否则因安全、工程工期、质量所造成的损失有你单位承担，并进行重罚。

同意此方案

李强



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理单位留存一份。