



监理工作联系单

工程名称：马鞍通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-14

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于施工质量事宜

内容：

你单位承建马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目，你单位光伏板安装破损事宜，经项目监理机构统计光伏板组件编号如下：

16853726015001994、16853726015061158、16853726015100179、16853726015035052、
16853726015063008、16853726015000137、16853726015060244、16853726015060254、
16853726015060355、16853726015060356、16853726015060366、16853726015060376、
16853726015060879、16853726015060958、16853726015061965、16853726015062442、
16853726015100196、16853726015004532、16853726015060212、16853726015036028、
16853726015064534、16853726015031478、16853726015063947、16853726015032822、
16853726015061187、16853726015064845、16853726015061510、16823721006170759、
16823721006040582、16853726015000766、16853726015004272、16823721006050375、
16853726015063561、16853726015004745、16523721006153080、16523722006172141、
16523722006080534、16523722006122384、16853726015001794、16853726015060335、
16853726015060448、16853726015061374、16853726015060958、16853726015035611、
16853726015060018、16853726015035290。

以上 46 片破损光伏板尽快补充到位，安装完善。

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2017 年 11 月 12 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，

接收单位存 二 份，监理项目部存 一 份，业主单位留存 一 份。