

监理工作联系单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-003

致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部：

事由：关于施工现场安全文明施工的问题

内容：光伏区巡视检查发现以下问题

- 1、检修车间屋顶安装支架人员不佩戴安全帽。
- 2、加工车间屋顶混凝土预制支墩吊装时有人坐在女儿墙上休息。

详见附页



针对以上问题请贵公司马上进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：袁野

日期：2017年5月7日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。