

监理工作联系单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-007

致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目 施工项目部：

事由：关于施工现场工程质量的问题

内容：

1、加工车间组件安装时，每组支架的边缘压块缝隙太大，不符合规范，要求施工方进行整改。

2、加工车间部分光伏支架安装不合格，要求施工方进行更改。



针对以上问题请贵公司马上进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张敏

日期： 2017 年 5 月 26 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。