

监理工作联系单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-009


致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部：

事由：关于施工现场文明施工的问题

内容：因现场吊装时，有 1 箱光伏组件被吊车刮到，损坏组件 14 块，施工队伍全责，该损失将按照业主的材料设备采购相关要求进行赔偿。

后续施工期间请施工队注意现场材料设备安全防护工作，避免此类事情再次发生，影响施工。

附：现场照片



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师： 袁野

日期： 2017 年 5 月 27 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。