

监理工作联系单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-010

致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目 施工项目部：


事由：关于工程质量施工的问题

内容：光伏区巡视检查发现以下问题

1、橡胶原料库光伏组件安装：有部分压块安装不符合规范要求，要求施工队马上进行整改。

2、箱逆变吊装就位：逆变基础未找平就把逆变器吊装就位，导致逆变器底座悬空，要求施工方把逆变基础找平后吊装逆变器。

附：现场照片



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 牛敏

日期： 2017 年 6 月 2 日

衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料
4.8MWp 分布式光伏发电项目
监理项目部

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。