

监理工作联系单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-011

致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部：

事由：关于安全文明施工的问题

内容：光伏区巡视检查发现以下问题


1、型材主车间光伏组件安装，行列不整齐，不按图纸施工，要求施工方尽快整改。若因此，耽误并网时间由贵公司负责。

2、型材主车间光伏组件压块安装不合格。整改途中若出现光伏组件损坏，由贵公司赔偿。

附：现场照片



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017年6月5日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。