

监理工作联系单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-015


致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部：

事由：关于现场文明安全施工与工程质量。

内容：现场巡视发现以下问题。

- 1、检修车间安装立面桥架时，施工人员不佩戴安全带。安全帽。
- 2、2#检修车间与临时脚手架未进行搭接加固。

附：现场照片



针对以上问题请贵公司接到通知后，尽快整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 袁野

日期：2017年6月14日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。