

监理工作联系单

工程名称: 青岛裕龙 4.81MW 分布式光伏发电项目 编号: QDXM-20170510-002

致: 南京东送电力科技有限公司项目部


事由:

裕龙厂区内 6#屋面组件变更

内容

2017 年 5 月 10 日施工单位在安装裕龙厂区内 6#屋面组件时向我项目监理机构反应有两排组件设计图上显示安装 10 块/每排, 但是现场实际只能安装 8 块/每排。经现场核实后确认情况属实, 请总包单位尽快与设计单位协商增补事宜。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 5 月 11 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。