

监理工作联系单

工程名称：高邑县恒光新能源有限公司领世陶瓷厂房屋顶光伏发电项目 编号： 004

致： 中广核联达新能源工程有限公司

事由 组件安装过程中的问题

内容： 监理巡查现场发现，组件安装、光伏线铺设过程中，有施工人员踩踏组件的现象，之前已多次要求禁止踩踏按压组件，这样极易造成组件内部隐裂，造成以后发电量的损失。若今后再发现相关现象的发生，将进行适当的经济考核！要求施工单位加强管理，杜绝这种行为的发生！

监理项目部(章)

总/专业监理工程师： 王正衡

日期： 2020年12月10日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份。