

监理工作联系单

工程名称:镇江市天能电气设备有限公司屋顶 0.77MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-LXD-03

致: 江苏镇江集团有限公司 (总包单位)

主题: 现场施工情况

内容:

1、现场发现人员在施工过程中,未按照要求佩戴安全帽,要求施工单位加强施工人员安全意识。

2、由于天气炎热原因,施工单位要预防人员出现中暑情况,要避开高温作业,同时要做到不影响项目进度。

3、由于夏季雨天天气较多,为了防止屋面排水管道堵塞,要求施工单位对现场垃圾做到每天清理,做到文明施工。

附件:无

抄送: 扬中天宇光伏系统有限公司 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:

本表(含附件)一式 三 份,由监理项目部填写,接收单位存 一 份,监理项目部存 一 份,业主单位留存 一 份。