

监理工作联系单

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：LYYT/ZHJL-LX-001

致：山东军辉建设集团有限公司齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目

抄送：齐河乐叶光伏能源有限公司

事由：关于施工现场安全事宜

内容：

2017 年 05 月 04 日 08 时 30 分监理巡视发现防护栏、采光带及安全防护方面存在以下问题：

- 1、彩钢瓦屋顶安全防护栏未安装斜拉杆；
- 2、安全防护栏高度未到达安全防护作用；
- 3、屋顶宽度两侧安装防护栏不稳定；
- 4、防护栏未设置警示带，施工现场未设置安全警示标识和安全警示标语；
- 5、彩钢瓦屋顶未设置安全通道，导致在搬运的同时对彩钢瓦防水层造成刮破；
- 6、彩钢房屋顶采光带未任何安全防护措施；
- 7、彩钢瓦屋脊处未搭设脚踏板，避免对屋脊处造成漏水现象；
- 8、施工人员在屋顶工作未佩戴安全帽；
- 9、施工单位禁止再屋面吸烟，清理现场所有烟头；
- 10、屋顶施工人员每天应做到人走料完场地清；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 05 月 04 日

填报说明：本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。

