

监理工作联系单

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号 ZHJL-YCFX-004

致：菏泽市翰源电力设备有限公司项目部：

事由：关于一期今日发现的施工质量问题

内容：现在距项目并网还剩两周时间，请贵方合理安排施工，对因赶工期出现的施工质量问题及时整改。

1 汇流箱至逆变器直流电缆接头未安装图纸要求顺序安装。

2 电缆沟回填未按图纸要求覆盖细沙直接采用原土回填上层也未按图纸要求覆盖混凝土

请贵方严格按照图纸设计施工，整改后报监理部验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊

日期：2017 年 6 月 9 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。