

监理工作联系单

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：ZHJL-YCFX-006

致：菏泽市翰源电力设备有限公司项目部：

事由：关于工程质量事宜

内容：据现场巡视屋面安装发现存在以下问题：

- 1、各屋面存在汇流箱支架，固定不牢固；
- 2、汇流箱及桥架所用 PE 软管未通入汇流箱及桥架内，未起到保护电缆作用；
- 3、组件横向接地连接问题；
- 4、12#屋面组件污染问题；
- 5、五号屋面走廊夹具安装不牢固；
- 6、及时清理屋面多余配件及废料。

针对以上问题现联系贵公司进行整改，限期 2 日内整改完毕并报于监理方及业主方复检

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王健

日期： 2017 年 6 月 9 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。