

监理工作联系单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 编号：JL-LX-002

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

主题：关于场区设备堆放和安装问题

监理方在光伏 2 区现场巡视过程中发现以下问题：

- 1、新到场设备包装为纸箱，因近日天气状况有可能造成设备损坏；
- 2、现场组件安装有部分工人单人扛运，有可能造成组件损坏；
- 3、部分施工人员搬组件不能做到轻拿轻放；
- 4、部分施工人员将组件一角悬挂在架子上；

以上不符合要求的施工方式会导致组件严重损伤，望你项目部积极配合予以落实，加强现场管理，严格按照要求施工。

项目监理机构（章）

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。