

监理工作联系单

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电中草药种植一体化项目 编号: JL-LX-009


致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

主题: 关于施工有关事宜

2018.03.17 我监理对光伏 4 区基桩钻孔进行检查。发现如下问题:

1、基桩钻孔深度不符要求。

2、基桩孔口边有沙土



要求施工方进行整改。整改后通知监理进行复查。

(附检查记录表 017)


项目监理单位:

监理 工程师:

日期: 2018.03.17

接收人:

周非 2018.3.17



由 扫描全能王 扫描创建