

工作联系单

工程名称：广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号：GZWS-ZHJL-20171116

致：中设无锡机械设备工程有限公司 施工项目部

事宜：关于现场施工事宜

内容：在我部现场巡视屋面组件安装过程中发现你部负责的施工中出现以下问题：

- 1、2#屋面 2 个组件方阵安装不整齐；
- 2、4#屋面组件安装过程中 2 个施工人员踩踏组件；
- 3、3#屋面临边防护围网出现 2 处破损，存在安全隐患；

针对以上问题，要求你部及时进行整改，安装不整齐的组件及时进行调整，加强施工人员管理，做好技术交底，严禁踩踏组件；对破损的围网及时进行修复，排除安全隐患，防止发生安全事故。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 11 月 16 日



注：本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 1 份。

