

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目 编号: 005

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由: 施工质量和施工安全

内 容 :

巡视绿源加固现场涂刷情况, 发现个别加固的位置焊接钢板焊接出现点焊情况, 未按相关要求和规范施工, 现通知贵单位安排施工人员消缺, 并立即整改。

巡视加固现场时, 发现个人施工人员没按要求佩戴安全帽, 口头警告并立即整改。

加固现场施工垃圾未及时处理, 绿源厂方要求及时清理施工垃圾, 现要求贵单位立即整改并处理好以后施工时产生的施工垃圾。

详见附图:




注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



绿源加固处未按要求满焊20170624



绿源施工人员未佩戴安全帽20170624



绿源施工垃圾未及时清理20170624