

监理工作联系单

工程名称：山东海岱光伏科技有限公司 5.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-XST-004

致：江苏启盛建设工程有限公司

事由：关于现场施工问题相关事宜

内容：问题如下

1. 你单位在施工中，个别施工人员未佩戴安全帽。
2. 高空作业人员安全防护不到位。
3. 现场临时用电未编制用电组织设计报送。
4. 二级漏电保护系统不完善。

要求：

针对以上问题现要求江苏启盛建设工程有限公司立即整改，加强现场施工管理员的责任心，必须按照图纸施工，保证施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

张金星

日期：2017年4月20日

注：本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。