



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目
文件名称	监理联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-JL-LX-03

致：江苏金马工程有限公司

事由： 质量问题相关事宜

内容：

我方在巡视中发现，10#箱变室内积水太多，因为电缆预留孔洞没有进行封堵造成的进水。施工验收规范规定电缆电力不能长期浸泡在水中，因此监理部现要求你方在电缆全部敷设完毕后，把水抽干净，用放水泥进行严密封堵，监理将跟踪整改过程。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：程振兰

日期：2022年6月25日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。