

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目
	文件名称	监理联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目


编号：CZZH-JL-LX-04

致：江苏金马工程有限公司

事由： 质量问题相关事宜

内容：

我方在巡视中发现，A 区 6#箱变基础接地极与接地主网焊接面积不够，也没有达到图纸设计要求工倍搭接面积。另外 A 区和 B 区的所有焊接处都没有按设计要求进行防腐处理，现要求你方立即进行整改。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 程召兰

日期: 2017年6月6日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存