

监理工作联系单

工程名称：平湖昇茂新能源科技有限公司上虞、柯桥地区 6920.21KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-20170713

致：平湖昇茂新能源科技有限公司上虞、柯桥地区 6920.21KWp 分布式光伏发电项目（施工项目部）：

事由：关于编号为：ZHJL-TZD20170702 通知单需加强消缺整改事宜；

- 内容：
- 1、部分光伏电缆未套软管，裸露屋面；
 - 2、部分桥架盖板生锈固定不到位，需排查整改到位；
 - 3、部分接地未做存在安全隐患；
 - 4、水泥基座整改不到位，存在安全隐患；

现要求贵司对以上问题进行排查整改，加强整改力度加紧整改进度，整改完成后先自检，自检完成后通知我方监理现场检查验收。

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017 年 7 月 13 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。