

## 监理工作联系单

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: FNGF-JLLXD-01

致: 苏州腾晖光伏技术有限公司 项目部

抄送: 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

事由: 部分进场材料镀锌不合格

内容:

经监理人员现场巡视, 发现窟窿山材料堆放区预埋件焊接处未作防腐处理。  
要求总包方对此批次材料进行处理, 处理后材料经监理方检验合格后方可使用。

后附相关图片

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 9 月 21 日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建

