

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
编号：ZHJL-AWHSXL-001

致：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司禹州市艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程项目部

内容：关于施工现场安全管理及施工质量要求相关事宜

监理工程师在旁站过程中发现你单位在 30#基础浇筑工程中现场管理混乱，浇筑时工人有不听从技术人员安排的现象，另混凝土浇筑时间较长，为保证工程安全有序进行，希望你单位在以后的浇筑过程中，采取有效措施，严格按照规范施工，确保类似情况不在出现；如若在发现类似问题，将对你单位进行经济考核。

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：

日 期：

2017 年 7 月 4 日