

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
编号：ZHJL-AWHSXL-020

致：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司禹州市艾窝至花石场区 35KV 汇集
线路工程项目部

内容：关于现场需要施工问题的相关事宜

监理工程师在巡视中发现你单位承包的《禹州花石镇 100MWp 光伏发电
项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程》，有以下工作施工未做到位：27#、
3#塔基需要做排水沟；26#、12#、6#、7#、3#、4#回填土需要整平；希望你单
位接到联系单后高度重视，抓紧时间整改此项工作。

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日 期： 2017 年 9 月 15 日