

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6—016

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区支架、组件安装存在的问题

内容：

- 1、现场已安装完成的支架、组件螺栓未紧固到位。
- 2、后立柱不垂直出现倾斜。
- 3、组件安装时，部分单组平整度误差较大。
- 4、施工现场组件放置不规范，极易造成组件损坏。

要求你施工项目部针对以上存在的问题，立即组织相关技术管理人员进行现场分析指导，采取有力措施，解决施工现场存在的实际问题，严格按照设计规范要求施工，确保施工质量。（后附现场照片）


监理项目部（章）

总/专业监理工程师


日

期：2017





组件放置不规范



檩条与斜撑螺栓未紧固