

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6—024

致：中国核工业二三建设有限公司 施工项目部：

事由：

关于升压站施工事宜：

内容：

经现场对升压站施工进行巡查时，发现存在以下问题：

1、设计图纸图号为 S170038S-T0401-05 中明确要求升压站围墙应设有 25mm 宽的伸缩缝或沉降缝且内填聚氯乙烯泡沫板；现场实际未按照图纸要求进行施工。

2、因场内暴雨居多，监理项目部建议总包单位与设计院进行沟通，是否应在综合楼及围墙散水坡外围，做道排水沟；防止暴雨对散水坡下方土壤冲刷后，出现空缺。

针对以上问题，望你项目部认真熟悉施工图纸，严格按照图纸及规范要求进行施工；同时映照现场实际施工中存在的问题，及时提出意见并与相关设计单位进行协商，确保现场施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017年8月10日

