

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6—003

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于汇流箱、箱逆变送电过程中存在的安全事宜

内容：

- 1、汇流箱内部线头毛刺需处理干净且螺丝需全部紧固到位。
 - 2、内部相序编排需有指定数码。
 - 3、箱逆变、汇流箱电缆穿管后未按设计图纸及规范要求进行防火封堵。
 - 4、箱逆变、汇流箱内部在送电之前必须进行卫生打扫，保证内部干净整洁。
 - 5、汇流箱 12 进 1 出、16 进 1 出进出线套管必须按照图纸要求进行施工。
 - 6、送电之前，要求你施工项目部必须在三级自检合格后，提交送电申请单。
- 综合上述几点要求，望你项目部及时进行落实整改，确保施工及人员安全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017年7月6日

