

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6—007

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部


事由：关于光伏区箱逆变、组件运输安全事宜

内容：


1、现场组件用装载机运输过程中，发现组件外包装纸盒经雨水冲刷后变软，致使在运输中与捆绑接触面上的包装纸盒起不到受力作用，极易对组件造成损坏；

2、箱逆变吊装过程中，发现捆绑与设备上沿的接触面上因受力导致变形，且经雨水冲刷后出现生锈现象。

针对此类情况要求你施工项目部，在设备吊装时，必须做好安全防范意识，确保设备的完整及安全性。



组件外包装破裂



箱变设备上沿处变形、生锈

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孙德武

日

期：2022年7月16日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份