

# 监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-029

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于升压站材料报验资料事宜

内容：

经监理部初步检查，升压站现场材料报验存在以下问题：


- 1、少数材料合格证或自检报告不齐全；
- 2、少数资料厂家印章不清晰；
- 3、钢筋、石子、砖等其它材料没有报验资料；
- 4、混凝土没有同条件养护检测报告；
- 5、部分需要复试的材料没有复试报告（例如防水材料等）；

综合上述问题，请总包单位提供现场材料厂家企业资质、所有材料的合格证、产品说明书、自检报告、复试报告；钢筋、水泥、砂石等材料复试检测，需要检测单位资质及检测人员的资质；所有自检和检测报告要盖有红章，报告多页时要盖有齐缝章。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孙学斌

日 期：2017 年 8 月 31 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。