

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-041

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于并网完成区域剩余材料整理、利用事宜

内容：

经监理部巡视检查发现，现场并网完成区域有以下问题：

- 1、现场施工完成区域内有少数材料散落，主要有：①、零散的光伏板材料；②、整箱的光伏组件材料；③零散的支架材料（檩条、斜梁等）。
- 2、现场并网区域有少数几组支架、组件未安装完成的。

请施工单位及时把完成区域材料整理干净，做好合理利用，避免造成材料损坏、浪费。并网区域未施工完成的，要求尽快组织人员进行安装到位。

以上问题，请施工单位重视并进行落实到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017年10月16日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

