

# 监理联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-042

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于升压站、雷村改造等资料事宜

内容：经监理部检查，关于升压站、雷村改造等上报的施工资料存在以下问题：

一、升压站资料：1) 缺少防水施工方案及防水材料复试报告；2) 施工组织设计审核人李杰、黄斌无职务证明文件；4) 缺少测量放线施工方案；5) 缺少混凝土公司的资质及自检人员资质；6) 缺少广西万众工程检测有限公司的企业检测资质及检测人员资质；7) 所有指导书要有申报表。

二、缺少现场所有材料的复试报告，部分材料缺少合格证原件、厂家资质等。例如，静电瓷砖、钢化玻璃化粪池、阴井盖等。

三、1) 所有验槽隐蔽记录资料，要求勘察单位和设计单位签字盖章；2) 混凝土浇筑通知单有未签字盖章的；

四、1) 分项工程验收记录表里未填写完整，例如检验批数量、开工时间、完成时间、验收结论、建设单位签字的等，要求填写完整。2) 分项工程土方回填检验批工程名称不正确，日期填写与施工日期不符。

五、测量、计量器具检定证书无红章。

六、1) 施工材料送检台帐要求有封面；2) 与升压站、雷村改造、外线无关的送检不需要写在上面；3) 合格证编号填写错误

七、封闭式组合电气安装工程资料中，质量验收与评定记录表填写不全，例如无验收结论、签字不全等。

八、所有分项工程要有自检预验收报告。

九、雷村改造前期资料没有。例如施工方案等。

十、外线输出线路没有上报资料。

以上问题，请施工单位重视并按归档要求进行整理齐全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年10月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。