

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目



编号：JXM6-046

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区箱、逆变器箱体生锈事宜。

内容：

经监理部人员巡视检查发现，现场光伏区箱、逆变器箱体都有局部生锈现象。请施工单位尽快联系厂家，对现场所有掉漆生锈的箱、逆变箱体进行补漆处理。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年11月2日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。