

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MW_p 农业光伏电站项目 编号：JXM6-047

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区入口警示牌、场区墓地、场区围栏事宜。

内容：

经监理部人员巡视检查发现，光伏区现场有以下问题需注意和解决：

- 1、所有光伏区通道入口处，需制定安全警示牌。主要内容为：带电区域禁止闲杂人员进入、禁止到场区放牧及其它警示标语等。
- 2、场区墓地在施工中需注意，各施工队在各自区域进行检查，在有坟墓地方做好特殊警示标志，不要再发生类似压坏坟墓事情。
- 3、对光伏区外围围栏进行检查，破损地方需要及时修补到位。

以上问题，请施工单位重视并及时解决。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年11月3日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。