

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目


编号：JXM6-051

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于施工队反映的现场立柱变形问题事宜。

经监理人员巡视检查发现，49 区预制桩顶焊接立柱与设计不符，立柱底部多出一块钢板。请施工单位与设计单位沟通，按现场施工提供变更图纸。现场立柱焊接好后要去除焊渣，刷涂防腐、防锈漆。

以上问题请施工单位重视。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李红军

日期：2017 年 11 月 12 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建