

监理工作联系单

工程名称：围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号：JXM6—012

致：江苏润海环保工程有限公司施工项目部

事由：光伏区现场施工的相关问题

内容：

在对御道口乡桦树林项目进行巡视时，突出存在以下问题：

- 1、电缆穿线管及电气设备孔洞防火封堵不彻底；
- 2、箱变基础孔洞封堵不彻底，进、出电缆没有进行彻底埋设，电缆局部暴露在外面，箱变基础四周回填平整不彻底；
- 3、汇流箱、逆变器安装支架部分埋设、浇筑牢固美观，部分埋设不规范；
- 4、整个光伏区主接地网施工不完善；
- 5、部分光伏区围栏施工未完成；
- 6、光伏区警示牌安装放置不规范。

要求你项目部针对以上存在的问题，及时予以整改消缺。

(后附问题照片)

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 7 月 28 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



桦树林项目电缆穿线管未封堵
2017、7、28



桦树林项目支架之间没有进行接地连接
2017、7、28



桦树林项目汇流箱支架埋设牢固美观
2017、7、28



桦树林项目汇流箱支架埋设不规范
2017、7、28

