

监理工程师联系单

工程名称:南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-005

致:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

主题: 关于现场施工质量的相关事宜

内容:

我方在八月二十一日巡视过程中发现,新南三屋面支架镀锌层破损且有锈斑。现提出马上整改,如拒不整改后果自负。



项目监理机构(章)

总/专业监理工程师

日期:



注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。