

监 理 联 系 单

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站电项目

编号： ZHJL-HXFP-004

致和县 31 个户户联建光伏扶贫电站项目施工项目部：


事由： 关于施工现场工程质量的问题


内容： 现场对光伏区巡视检查发现如下问题：

- 1、光伏支架基础浇筑时，部分阵列中桩基行列之间误差较大。
- 2、光伏支架基础浇筑时，部分桩基振捣不到位。
- 3、光伏支架基础浇筑时，部分桩基分为两次浇筑。
- 4、光伏支架基础预埋件安放时，部分阵列中的预埋件不在一条线上。

针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改。

附：问题照片





监理单位（章）

总/专业监理工程师：张健忠

日期：2017年8月24日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。