

工程罚款单

编号 002#

工程名称	东源天华阳光农业互补 100MW 项目工程	
建设单位	东源天华阳光新能源电力有限公司	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	
施工单位	江西省火电建设公司	
罚款事由	1、2018 年 3 月 28 日上午 10 时，我部与甲方现场代表巡查中发现，各施工区域出现局部光伏板开箱后，未按厂家要求平放（防止组件产生隐裂），均口头通知施工单位现场管理人员按要求整改，下午做复检。 2、下午 15 时，我部与甲方代表巡查现场，发现 568 单元未按要求进行整改。特对江西火电建设公司东源天华阳光农光互补 100MW 工程项目部处罚人民币 2000 元，大写贰仟元整。如下图	
罚款方式	罚款从结算中扣除 ☒ 缴纳现金 ☐	
		
执罚单位 (章) 监理单位 (章) 监理工程师 (签字): 张维新 日期: 2018.3.28	确认单位 (章) 建设单位负责人 (签字): [Signature] 日期: 2018.3.28	受罚单位 (章) 总包单位项目负责人 (签字): [Signature] 日期: 2018.3.29

本罚单一式 3 份，建设单位 1 份，监理单位 1 份，施工单位 1 份



由 扫描全能王 扫描创建