

监理工作联系单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号: 003

致: 河南易通电力工程有限公司

事由: 关于施工的事宜

内容:

业主、监理现场检查发现, 贵公司承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程于 9 月 20 号浇筑 10#基础过程中存在以下缺陷:

- 1、施工人员不足, 且施工人员多为临时拼凑年龄较大;
- 2、施工器具准备不到位, 手推车、震动泵仅一台老化严重
- 3、自拌混凝土质量控制;
- 4、浇筑间隔时间过长;
- 5、配电柜不符合规范;
- 6、边坡距离基础过近;
- 7、基坑安全围护、安全标识不齐全;
- 8、安全员无明显标志。

望贵方针对上诉缺陷及时处理, 以免下次再出现类似情况。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。