

# 监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MW<sub>p</sub> 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 018

致: 河南省易通电力工程有限公司

事由: 关于现场施工安全事宜

内容:

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MW<sub>p</sub> 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程, 发现以下问题:

- 1、施工过程中个别施工人员未正确佩戴安全帽现象, 存在安全隐患;
- 2、施工过程中未按规定要求安装地锚拉线 (一锚一绳), 现场出现一锚三绳现象, 存在安全隐患;
- 3、施工过程中, 存在有高空抛物现象。

以上施工安全问题希望你单位高度重视, 如果再发现类似安全问题, 我方必将对你们方进行经济考核。

抄送: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部



监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 孔林

日期: 2018年01月12日